

PUSHKUN がランチャーより発射出来ない  
又は  
キャッチャーに到着しない

通過障害が行った時  
PUSHKUN クリーン・システム  
OEG 株式会社 OEG

圧送源圧力が供給されていますか

いいえ

エアー、水などの圧送源圧力を供給する

はい

PUSHKUN は発射できましたか

いいえ

はい

はい

圧送源圧力不足は無いですか

いいえ

PUSHKUN 圧送圧力を供給する：  
プロセス送液圧力+0.1 ~ 0.5MPa

PUSHKUN は発射できましたか

いいえ

はい

はい

キャッチャー側の原料出口の  
バルブは開いていますか

いいえ

キャッチャー側のバルブを調整しながら開く  
(PUSHKUN の速度の調整も可能)

PUSHKUN は発射できましたか

いいえ

はい

はい

スタート管とキャッチャー管  
は障害なく繋がってますか

いいえ

通過条件の確認を行い、  
スタート管及びキャッチャー管の間に  
障害が無いようにする

PUSHKUN は発射できましたか

いいえ

弊社、ご購入先又は協和ステンレス(株)※  
に不具合の状況等の説明の上  
ご相談ください。

はい

完了

※弊社の協力会社である協和ステンレス株式会社の担当者の立ち合い可能です